

## Helios - Subsection #742

### Voltage limitation

12.03.2026 10:48 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Neu	<b>Beginn:</b>	12.03.2026
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>		<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>Beschreibung</b>			
The inrush is super high and can lead to triggered fuse. Its bad for power supply and MOSFET.			
<a href="#">#738</a>			

### Historie

#### #1 - 12.03.2026 11:00 - Maximilian Seesslen

- Tracker wurde von Feature zu Subsection geändert

#### #2 - 12.03.2026 11:03 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt