

## CANBridge - Fehler #430

### Transceiving is super slow and errornous

06.11.2023 16:35 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	06.11.2023
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>		<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			

#### Beschreibung

Looks like the default frequencies are completely wrong. They have to be set according to the 868Mhz.  
Maybe the datarate can be drastically increased compared to the default 4,8KB/s.

Before sending an package, the PLL-Lock should be checked. Maybe an multiple CAN-Message will work then.

Have a look at the libraries in the software wiki.

#### Historie

##### #1 - 07.11.2023 17:44 - Maximilian Seesslen

- Datei `main.cpp` wurde hinzugefügt

##### #2 - 09.11.2023 19:12 - Maximilian Seesslen

- Datei `registerConfig.tgz` wurde hinzugefügt

##### #3 - 20.11.2023 11:20 - Maximilian Seesslen

- Kopiert nach Fehler #439: Check RSSI instead of delaying wurde hinzugefügt

##### #4 - 20.11.2023 11:21 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

#### Dateien

<code>main.cpp</code>	26,8 KB	07.11.2023	Maximilian Seesslen
<code>registerConfig.tgz</code>	207 KB	09.11.2023	Maximilian Seesslen