

Helios - Fehler #722

Resistor between BAT and "Enable" is way too high

07.01.2026 11:13 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	07.01.2026
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
The LED pulls it down so it will not be accepted by the MAX Chip. There is barely a use for this resistor anyways.			