

Miniminutnik - Feature #114

Device must run with 2Volts

13.12.2021 13:12 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	Beginn:	13.12.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.1	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
The white LED probably has to be replaced.			
The violet led was not so picki (The one at the debug board can be inspected). If this is ok, a white led in the same voltage range can be ordered.			
https://www.tme.eu/Document/64e15c1a036957b6f84022f15b00ad5b/OSXX0603C1E.pdf			
Violet LED has to be replaced.			
OSM50603C1E OSW50603C1E			
Alle LEDs bis auf WHT/VIO haben 120Ohm bekommen. Das geht auch bei 2V noch so. WHT/VIO haben 680hm. Diese sind schon ab 2,3V kaum noch sichtbar.			

Historie

#1 - 13.12.2021 14:17 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 13.12.2021 14:23 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

#3 - 13.12.2021 14:24 - Redmine Admin

- Zielversion wurde von v0.2.0 zu v0.2.1 geändert

#4 - 13.12.2021 14:36 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#5 - 13.12.2021 20:32 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#6 - 13.12.2021 20:33 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#7 - 13.12.2021 20:33 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#8 - 09.01.2022 07:25 - Maximilian Seesslen

Solved by replacing blueish LEDs and MOSFETs.

#9 - 09.01.2022 07:31 - Maximilian Seesslen

- Tracker wurde von Requirement zu Feature geändert

#10 - 09.01.2022 07:31 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert