

NUC64DEBUG - Fehler #12

Serial port does not work through adapter

16.07.2021 17:15 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	Beginn:	16.07.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	V0.2.x	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
There is a twist in TX/RX. The printed TX/RX on the nucleo is from the point of view of the ST-Link.			

Historie

#1 - 16.07.2021 17:21 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert
- Zielversion wurde auf V0.2.x gesetzt

#2 - 06.08.2021 12:17 - Redmine Admin

Will be verified with bringup of canio