

horo - Fehler #17

Fehler # 15 (Erledigt): Solder prozess not reliable

Verify temperature sensor

21.07.2021 13:48 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	Beginn:	21.07.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Redmine Admin	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.0.2	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
Use an temprec to verify two sensors.			

Historie

#1 - 13.09.2021 11:51 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert
- Zugewiesen an wurde auf Redmine Admin gesetzt