

## libtdt - Fehler #605

### MMP communication with >2 nodes

24.01.2025 11:35 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	24.01.2025
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.2.0	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			

#### Beschreibung

Klappt einfach nicht.

Ein nicht-toleranter Modus sollte implementiert werden der bei PProblemen sofort abbricht und unplausible ACKs nicht toleriert.

~~Der TDT-Dumper kann die Quelle der Nachrichten anzeigen (Bus/Eth).~~

Fuer den Dumper ist es immer TCP-C. Die Messages brauchen selbst eine Source.

#### Historie

##### #1 - 24.01.2025 12:08 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

##### #2 - 26.01.2025 17:44 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

It was an STM32F103 with not very precise internal OSC.