

Biwak - Feature #687

Blink modes: Use slower timings for host

16.09.2025 22:02 - Maximilian Seesslen

Status:	To be verified	Beginn:	16.09.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v2.17.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
On a GUI the usually fast flashing of an LED can not always be seen on Widgets. Blinking has to be slowered down.			
Check Miniminutnik.			

Historie

- #1 - 17.09.2025 10:48 - Maximilian Seesslen
- Zielversion wurde auf v2.17.0 gesetzt
- #2 - 17.09.2025 11:10 - Maximilian Seesslen
- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert
- #3 - 17.09.2025 11:10 - Maximilian Seesslen
- Status wurde von In Bearbeitung zu To be verified geändert
- #4 - 18.09.2025 13:32 - Maximilian Seesslen
- Beschreibung aktualisiert